

# FARENHEIT

Product code / Termékkód / Cod produs / Kód produkta:

**28019**

**USER MANUAL**

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**MANUAL DE UTILIZARE**

**UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**



JR-D2040

**SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Do not touch the tip of the soldering iron while using the iron
2. After usage, let the iron be cooled in a natural way
3. Do not place or flood into water
4. Always return the soldering iron to its stand when not in use
5. If the cord is damaged, it must be replaced by the producer or changed by a specialist in order to avoid damage and hazard.

**OPERATING INSTRUCTION**

1. Make sure that the iron tip is in a fixed position and the screws are tightened.
2. Set the soldering iron to its stand then connect soldering iron to mains current and let that warm to its working temperature.
3. Use the extra "helping hand" to fix the object to be soldered.
4. Be sure that the working area and object is well-cleaned.
5. "Tin" the tip by covering the heated tip with rosin core solder.
6. Use the soldering iron to heat the connection points, not the solder, switch the soldering iron to 40 W that can facilitate the soldering process in higher temperatures.
7. Apply only enough solder to the heated parts.
8. Allow the joint to cool undisturbed.
9. Clean the tip with a wet sponge while the tip is still heated.
10. Unplug the soldering iron and let the iron cool down naturally.

**SPECIFICATIONS:**

Supply Voltage: 230V (50 Hz)  
Power Consumption: max. 40W

**BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

1. A pákahegy működés közben forró! Ne érintse meg!
2. Használat után engedje természetes úton lehűlni a pákát.
3. Ne merítse vízbe!
4. A pákát mindig rakja vissza a pákatartó konzolra amikor nem használja.
5. Ha a hálózati kábel sérült, akkor annak javítását vagy cseréjét bízva szakszervízre vagy más képzett szakemberre, elkerülve ezzel a véletlen balesetet.

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

1. Ellenőrizze a pákahegy be van-e csavarozva és fixen áll a csúcshüvelyben.
2. Helyezze a pákát a tartójába, majd csatlakoztassa a pákát a fali aljzathoz és hagyja felmelegedni azt az üzemi hőmérsékletre.
3. Ha szükséges, rögzítse meg a forrasztandó eszközt vagy áramkört a tartón található állítható csipeszek segítségével (Helping Hand).
4. Az összeforrasztandó felületek legyenek tiszták.
5. Nagyobb hőszükségletű forrasztásokhoz kapcsolja a pákát a 40W-os fokozatba, ez megegyezik a páka teljesítményével és ezáltal könnyebbé válik a forrasztási művelet.
6. A felmelegített pákahegyet ónozza be!
7. A forraszpontot melegítse át és ónozza be!
8. Hagyja a forrasztást zavartalanul kihűlni.
9. Tisztítsa meg a pákahegyet egy nedves szivaccsal, amíg még meleg.
10. Távolítsa el a pákát a hálózati aljzathoz és hagyja természetes módon kihűlni.

**TULAJDONSÁGOK:**

Üzemi feszültség: 230V (50Hz)  
Teljesítmény: max. 40W

**PRESCRIPȚII DE SIGURANȚĂ**

1. În timpul funcționării vârful ciocanului este fierbinte! Nu atingeți vârful.
2. După întrebuintare, ciocanul trebuie răcit în mod natural.
3. Nu scufundați ciocanul în apă.
4. În afara întrebuințării țineți ciocanul în consola -suport.
5. În cazul deteriorării cablului de alimentare, schimbarea acestuia va fi executată numai de un atelier sau specialist autorizat.

**MODUL DE FOLOSIRE**

1. Verificați fixarea solidă a vârfului în tubul de încălzire al ciocanului.
2. Așezați ciocanul în suport și racordați -l la rețeaua de alimentare, lăsându -l să se încălzească până la temperatura de lucru.
3. În caz de nevoie, fixați piesele de lipit cu ajutorul pensetelor de pe suport (Helping hand).
4. Suprafețele de lipit trebuie să fie cu rate.
5. În cazul pieselor mai mari, comutați ciocanul la puterea de 40 W, crescând astfel puterea de încălzire.
6. Amorsați (grunduiți) cu cositor vârful ciocanului încălzit!
7. Încălziți suprafața pt. lipit și adăugați cositor proaspăt!
8. Lăsați lipitura să se răcească în mod natural.
9. Vârful încă fierbinte se curăță cu un burete umez.
10. Decuplați ciocanul de la rețea și lăsați - l să se răcească în mod natural

**CARACTERISTICI:**

Tensiune de alimentare: 230V (50Hz)  
Puterea: max. 40W

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

1. Hrot spájkovačky je počas prevádzky horúci! Nedotýkajte sa ho!
2. Po použití nechajte spájkovačku voľne vychladnúť na vzduchu.
3. Neponárajte hrot do vody!
4. Rúčku spájkovačky vždy, keď ju nepoužívate vložte späť do držiaku.
5. Ak je spájkovačka alebo napájací kábel poškodený, potom opravu zverte odbornému servisu alebo odborne zaškolenému pracovníkovi, predídete tým prípadným úrazom

**NÁVOD NA POUŽÍ**

1. Skontroluje hrot spájkovačky či je správne nasadený, či pevne sedí svojom mieste a či je poistná skrutka dotiahnutá.
2. Vložte rúčku spájkovačky do držiaku, potom vložte vidlicu spájkovačky do sieťovej zásuvky a počkajte dokiaľ sa hrot zohreje na prevádzkovú teplotu.
3. Ak je to potrebné, upevnite súčiastky alebo dosku plošných spojov, ktorý chcete spájkovať do držiaku pomocou nastaviteľných svoriek (Helping Hand).
4. Spájkované plochy musia byť čisté.
5. Pri spájkovacích prácach, ktoré si vyžadujú väčšie množstvo tepla prepnite výkonový prepínač do polohy 40W, takto zvýšite výkon spájkovačky a dosiahnete zvýšenie množstva dodávaného tepla, ktoré Vám uľahčí spájkovacie práce.
6. Na zahriaty hrot spájkovačky naneste cín!
7. Spájkované miesto zahrejte a potom naneste cín!
8. Spájkovaný spoj nechajte vychladnúť voľne na vzduchu.
9. Vyčistite hrot spájkovačky pomocou vlhkej špongie ešte dokiaľ je teplý.
10. Vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky a nechajte spájkovačku voľne vychladnúť na vzduchu.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Prevádzkové napätie: 230V (50Hz)  
Výkon: max. 40W





